



Comune di Pozzuoli
Provincia di Napoli
DIREZIONE 8 – AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI
Servizio Ciclo Integrato delle Acque



Comitato ex-Convitto le Monachelle
comitatoexconvittolemonachelle@pec.it

p.c.

Sindaco

Assessore all'Ambiente

Assessore alla Gestione del Demanio

Presidente della Commissione Consiliare Ambiente

Comando di Polizia Municipale

Relativamente a quanto in oggetto ed in riscontro a segnalazione via pec in data 27.02.2018, con la presente si rende noto quanto segue.

La scrivente Direzione ha effettuato, sia dal punto di vista documentale che mediante appositi sopralluoghi, una verifica degli "scarichi" segnalati con la comunicazione sopra richiamata ed ivi indicati con progressivi da 1 a 7.

Nel merito si rappresenta che:

- Gli scarichi di cui al punto 5 e al punto 7 corrispondono a due scarichi di troppo pieno/emergenza collegati alla rete fognaria comunale che si ricorda essere mista; la presenza dei suddetti scarichi di troppo pieno è pertanto indispensabile al funzionamento dell'intero sistema di smaltimento delle acque reflue e si attivano in caso di pioggia;
- Per i suddetti scarichi ed in ogni caso per tutti gli altri scarichi discontinui ubicati in vari punti della fascia costiera allo stato vi è un appalto di manutenzione semestrale che riguarda gli impianti di sollevamento e sfioro al quale i suddetti scarichi sono collegati;

- Il vigente appalto precede un affidamento di durata pluriennale che riguarderà la gestione generale delle reti fognaria ed idrica, incluse le stazioni di sollevamento ed agli impianti in esse ubicati;
- Nella programmazione futura dell'ente è inoltre previsto l'allontanamento degli stessi mediante condotte sottomarine;
- La tubazione di cui alla foto n°6 risulta essere un tubo isolato ed inattivo e non configura uno scarico; sarà cura di chi scrive provvedere alla rimozione mediante segnalazione ai proprietari;
- La foto n°4 individua un tombino, certamente mal funzionante, a servizio di un impianto di trattamento di acque mediante fitodepurazione e successivo convogliamento in vasca a tenuta; non si configura pertanto uno scarico di acque reflue.
- Le condizioni del tombino ed in generale dell'impianto, così come rilevati, rimangono in ogni caso precarie; si provvederà pertanto con apposito ordine ad adempiere, nei confronti del proprietario, alle necessarie manutenzioni.
- Gli scarichi di cui alle foto n°1 e n°2 sono risultati inattivi; allo scopo necessita approfondire in merito alle proprietà dei suddetti imponendo ai legittimi possessori la rimozione dei medesimi benché inattivi.
- Lo scarico di cui alla foto n° 3 è di natura meteorica e presumibilmente collegato ad un retrostante piazzale. Anche in questo caso si rende necessario un approfondimento sulla provenienza delle acque che tuttavia, si ribadisce, non sono configurabili come reflui fognari neri.

Sarà cura della Direzione rendere noto ogni ulteriore e significativo aggiornamento.

Con osservanza.

Il Direttore del Ciclo Integrato delle Acque
Arch. Carlo Di Procolo



Il Dirigente Direzione 8
Arch. Stefano Terrazzano

